

ACTA DE ACUERDO

Siendo las **13:30 hrs. del día 13 de octubre de 2020**, se reunieron en las oficinas de la Sección de Adquisiciones (Unidad Centralizada de Compras), ubicadas en Dr. R. Michel 461, Colonia las Conchas, Guadalajara Jalisco, el Mtro. Arturo Iñiguez González, Ejecutivo de Jurídico, Encargado del despacho de la Sección de Adquisiciones y de la Unidad Centralizada de Compras y la Lic. Kendy Lizbeth Coral Rodríguez, Analista Jurídico, de la Sección de Adquisiciones, quienes firman para constancia.

Que mediante memorándum de **referencia Secc. Almac. 262/2020, de fecha 21 de septiembre de 2020**, el Ing. Arturo Ramos Reyes, Jefe de la Sección de Almacén, solicitó la **ampliación a cuenta del 20% del contrato LPL-116 SIAPA-SP-10063949-2020**, de fecha 24 de marzo de 2020, suscrito por el Ing. Carlos Enrique Torres Lugo, Director General; Ing. Jesús Miguel Díaz Rosales, Subdirector de Suministros y Almacén; Ing. Juan Carlos Gómez Jiménez, Subdirector de Mantenimiento de Redes e Ing. María Elena Parral Acosta, Subdirector de Alcantarillado, todos de SIAPA y la C. Lucina Escamilla López, Representante legal de la empresa Fundidora de Tenayuca S.A. de C.V., por los motivos que argumenta el Ing. Arturo Ramos Reyes, Jefe de la Sección de Almacén en el memorándum Secc. Almac. 262/2020 ya citado, aunado al escrito de fecha 15 de septiembre de 2020, emitido por la C. Lucina Escamilla López, Representante Legal de la empresa Fundidora de Tenayuca S.A. de C.V., en el que acepta la ampliación bajo las mismas condiciones de precio unitario y características técnicas del producto ofertado.

CONSIDERANDO

Que en la orden de compra 4500046925 correspondiente al contrato LPL-116 SIAPA-SP-10063949-2020, de fecha 24 de marzo de 2020, de donde deriva la solicitud de ampliación a cuenta del 20% que nos ocupa, se contempló la entrega de:

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	8	JUEGOS	ABRAZADERA DE REPARACION DE ACERO INOXIDABLE DE 10" DE Ø X 12", CON RANGO DE 273.05 A 293.37 MM. DEBERÁ DE INCLUIR SELLO CIRCUNFERENCIAL COMPLETO, CON GRAPA DE HIERRO DÚCTIL ASTM A 536 Y O DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 SEGÚN NORMA ASTM A 240, CON BANDA SENCILLA DE ACERO INOXIDABLE 18-8 TIPO 304 CON UN ESPESOR DE 1.15 MM. COMO MÍNIMO, EL PERNO Y LA TUERCA DEBERÁN DE SER COMO MÍNIMO DE 5/8"# CON ALEACIÓN ANSI 21.11, EL EMPAQUE DEBERÁ DE SER RETICULADO DE ¼" SBR O MEJOR DE ESPESOR CON BLINDAJE DE ACERO INOXIDABLE MOLDEADO DENTRO DEL EMPAQUE (VULCANIZADO), DEBERÁN DE INCLUIR LA ARANDELA O RONDANA DE ACERO INOXIDABLE. CUANDO SE UTILICE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE LA TUERCA DEBERÁ DE TENER RECUBRIMIENTO DE TEFLÓN.



SIAPA

Au. Dr. R. Michel 461, Col. Las Conchas
C.P. 44460 Guadalajara, Jalisco
Conmutador 3837 4272
www.siapa.gob.mx

2	7	JUEGOS	ABRAZADERA DE REPARACION DE ACERO INOXIDABLE DE 12" DE Ø X 12", CON RANGO DE 323.85 A 344.17 MM. DEBERÁ DE INCLUIR SELLO CIRCUNFERENCIAL COMPLETO, CON GRAPA DE HIERRO DÚCTIL ASTM A 536 Y O DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 SEGÚN NORMA ASTM A 240, CON BANDA SENCILLA DE ACERO INOXIDABLE 18-8 TIPO 304 CON UN ESPESOR DE 1.15 MM. COMO MÍNIMO, EL PERNO Y LA TUERCA DEBERÁN DE SER COMO MÍNIMO DE 5/8" CON ALEACIÓN ANSI 21.11, EL EMPAQUE DEBERÁ DE SER RETICULADO DE ¼ SBR O MEJOR DE ESPESOR CON BLINDAJE DE ACERO INOXIDABLE MOLDEADO DENTRO DEL EMPAQUE (VULCANIZADO), DEBERÁN DE INCLUIR LA ARANDELA O RONDANA DE ACERO INOXIDABLE. CUANDO SE UTILICE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE LA TUERCA DEBERÁ DE TENER RECUBRIMIENTO DE TEFLÓN.
3 Y 4	14	PIEZAS	ABRAZADERA DE REPARACION DE ACERO INOXIDABLE DE 3" DE Ø X 7", 7 1/2" U 8", CON RANGO DE 75 A 83 MM. DEBERÁ DE INCLUIR SELLO CIRCUNFERENCIAL COMPLETO, CON GRAPA DE HIERRO DÚCTIL ASTM A 536 Y O DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 SEGÚN NORMA ASTM A 240, CON BANDA SENCILLA DE ACERO INOXIDABLE 18-8 TIPO 304 CON UN ESPESOR DE 0.51 MM. COMO MÍNIMO, EL PERNO Y LA TUERCA DEBERÁN DE SER COMO MÍNIMO DE 1/2" CON ALEACIÓN ANSI 21.11, EL EMPAQUE DEBERÁ DE SER RETICULADO DE ¼" SBR O MEJOR DE ESPESOR CON BLINDAJE DE ACERO INOXIDABLE MOLDEADO DENTRO DEL EMPAQUE (VULCANIZADO), DEBERÁN DE INCLUIR LA ARANDELA O RONDANA DE ACERO INOXIDABLE. CUANDO SE UTILICE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE LA TUERCA DEBERÁ DE TENER RECUBRIMIENTO DE TEFLÓN.
5	10	PIEZAS	ABRAZADERA DE REPARACION DE ACERO INOXIDABLE DE 3" DE Ø X 7", 7 1/2" U 8", CON RANGO DE 80 A 100 MM. DEBERÁ DE INCLUIR SELLO CIRCUNFERENCIAL COMPLETO, CON GRAPA DE HIERRO DÚCTIL ASTM A 536 Y O DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 SEGÚN NORMA ASTM A 240, CON BANDA SENCILLA DE ACERO INOXIDABLE 18-8 TIPO 304 CON UN ESPESOR DE 0.51 MM. COMO MÍNIMO, EL PERNO Y LA TUERCA DEBERÁN DE SER COMO MÍNIMO DE 1/2" CON ALEACIÓN ANSI 21.11, EL EMPAQUE DEBERÁ DE SER RETICULADO DE ¼" SBR O MEJOR DE ESPESOR CON BLINDAJE DE ACERO INOXIDABLE MOLDEADO DENTRO DEL EMPAQUE (VULCANIZADO), DEBERÁN DE INCLUIR LA ARANDELA O RONDANA DE ACERO INOXIDABLE. CUANDO SE UTILICE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE LA TUERCA DEBERÁ DE TENER RECUBRIMIENTO DE TEFLÓN.

llenar con...

6 A LA 10	14	PIEZAS	ABRAZADERA DE REPARACION DE ACERO INOXIDABLE DE 3" DE Ø X 7", 7 1/2" U 8", CON RANGO DE 88 A 94 MM. DEBERÁ DE INCLUIR SELLO CIRCUNFERENCIAL COMPLETO, CON GRAPA DE HIERRO DÚCTIL ASTM A 536 Y O DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 SEGÚN NORMA ASTM A 240, CON BANDA SENCILLA DE ACERO INOXIDABLE 18-8 TIPO 304 CON UN ESPESOR DE 0.51 MM. COMO MÍNIMO, EL PERNO Y LA TUERCA DEBERÁN DE SER COMO MÍNIMO DE 1/2" CON ALEACIÓN ANSI 21.11, EL EMPAQUE DEBERÁ DE SER RETICULADO DE 1/4" SBR O MEJOR DE ESPESOR CON BLINDAJE DE ACERO INOXIDABLE MOLDEADO DENTRO DEL EMPAQUE (VULCANIZADO), DEBERÁN DE INCLUIR LA ARANDELA O RONDANA DE ACERO INOXIDABLE. CUANDO SE UTILICE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE LA TUERCA DEBERÁ DE TENER RECUBRIMIENTO DE TEFLÓN.
11 A LA 14	14	PIEZAS	ABRAZADERA DE REPARACION DE ACERO INOXIDABLE DE 3" DE Ø X 7", 7 1/2" U 8", CON RANGO DE 101 A 108 MM. DEBERÁ DE INCLUIR SELLO CIRCUNFERENCIAL COMPLETO, CON GRAPA DE HIERRO DÚCTIL ASTM A 536 Y O DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 SEGÚN NORMA ASTM A 240, CON BANDA SENCILLA DE ACERO INOXIDABLE 18-8 TIPO 304 CON UN ESPESOR DE 0.51 MM. COMO MÍNIMO, EL PERNO Y LA TUERCA DEBERÁN DE SER COMO MÍNIMO DE 1/2" CON ALEACIÓN ANSI 21.11, EL EMPAQUE DEBERÁ DE SER RETICULADO DE 1/4" SBR O MEJOR DE ESPESOR CON BLINDAJE DE ACERO INOXIDABLE MOLDEADO DENTRO DEL EMPAQUE (VULCANIZADO), DEBERÁN DE INCLUIR LA ARANDELA O RONDANA DE ACERO INOXIDABLE. CUANDO SE UTILICE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE LA TUERCA DEBERÁ DE TENER RECUBRIMIENTO DE TEFLÓN.
15 A LA 18	37	PIEZAS	ABRAZADERA DE REPARACION DE ACERO INOXIDABLE DE 3" DE Ø X 7", 7 1/2" U 8", CON RANGO DE 95 A 105 MM. DEBERÁ DE INCLUIR SELLO CIRCUNFERENCIAL COMPLETO, CON GRAPA DE HIERRO DÚCTIL ASTM A 536 Y O DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 SEGÚN NORMA ASTM A 240, CON BANDA SENCILLA DE ACERO INOXIDABLE 18-8 TIPO 304 CON UN ESPESOR DE 0.51 MM. COMO MÍNIMO, EL PERNO Y LA TUERCA DEBERÁN DE SER COMO MÍNIMO DE 1/2" CON ALEACIÓN ANSI 21.11, EL EMPAQUE DEBERÁ DE SER RETICULADO DE 1/4" SBR O MEJOR DE ESPESOR CON BLINDAJE DE ACERO INOXIDABLE MOLDEADO DENTRO DEL EMPAQUE (VULCANIZADO), DEBERÁN DE INCLUIR LA ARANDELA O RONDANA DE ACERO INOXIDABLE. CUANDO SE UTILICE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE LA TUERCA DEBERÁ DE TENER RECUBRIMIENTO DE TEFLÓN.

7

11 de marzo de 2014



SIAPA

Av. Dr. R. Michel 461, Col. Las Conchas
C.P. 44460 Guadalajara, Jalisco
Conmutador 3837 4272
www.siapa.gob.mx

19 A LA 23	500	JUEGOS	ABRAZADERA DE REPARACION DE ACERO INOXIDABLE DE 4" DE Ø X 7", 7 1/2 U 8", CON RANGO DE 113 A 120 MM. DEBERÁ DE INCLUIR SELLO CIRCUNFERENCIAL COMPLETO, CON GRAPA DE HIERRO DÚCTIL ASTM A 536 Y O DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 SEGÚN NORMA ASTM A 240, CON BANDA SENCILLA DE ACERO INOXIDABLE 18-8 TIPO 304 CON UN ESPESOR DE 0.51 MM. COMO MÍNIMO, EL PERNO Y LA TUERCA DEBERÁN DE SER COMO MÍNIMO DE 1/2" CON ALEACIÓN ANSI 21.11, EL EMPAQUE DEBERÁ DE SER RETICULADO DE 1/4" SBR O MEJOR DE ESPESOR CON BLINDAJE DE ACERO INOXIDABLE MOLDEADO DENTRO DEL EMPAQUE (VULCANIZADO), DEBERÁN DE INCLUIR LA ARANDELA O RONDANA DE ACERO INOXIDABLE. CUANDO SE UTILICE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE LA TUERCA DEBERÁ DE TENER RECUBRIMIENTO DE TEFLÓN.
24 A LA 28	500	JUEGOS	ABRAZADERA DE REPARACION DE ACERO INOXIDABLE DE 4" DE Ø X 7", 7 1/2" U 8", CON RANGO DE 120 A 131 MM. DEBERÁ DE INCLUIR SELLO CIRCUNFERENCIAL COMPLETO, CON GRAPA DE HIERRO DÚCTIL ASTM A 536 Y O DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 SEGÚN NORMA ASTM A 240, CON BANDA SENCILLA DE ACERO INOXIDABLE 18-8 TIPO 304 CON UN ESPESOR DE 0.51 MM. COMO MÍNIMO, EL PERNO Y LA TUERCA DEBERÁN DE SER COMO MÍNIMO DE 1/2" CON ALEACIÓN ANSI 21.11, EL EMPAQUE DEBERÁ DE SER RETICULADO DE 1/4" SBR O MEJOR DE ESPESOR CON BLINDAJE DE ACERO INOXIDABLE MOLDEADO DENTRO DEL EMPAQUE (VULCANIZADO), DEBERÁN DE INCLUIR LA ARANDELA O RONDANA DE ACERO INOXIDABLE. CUANDO SE UTILICE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE LA TUERCA DEBERÁ DE TENER RECUBRIMIENTO DE TEFLÓN.
29	30	JUEGOS	ABRAZADERA DE REPARACION DE ACERO INOXIDABLE DE 4" DE Ø X 7", 7 1/2" U 8", CON RANGO DE 126 A 138 MM. DEBERÁ DE INCLUIR SELLO CIRCUNFERENCIAL COMPLETO, CON GRAPA DE HIERRO DÚCTIL ASTM A 536 Y O DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 SEGÚN NORMA ASTM A 240, CON BANDA SENCILLA DE ACERO INOXIDABLE 18-8 TIPO 304 CON UN ESPESOR DE 0.51 MM. COMO MÍNIMO, EL PERNO Y LA TUERCA DEBERÁN DE SER COMO MÍNIMO DE 1/2" CON ALEACIÓN ANSI 21.11, EL EMPAQUE DEBERÁ DE SER RETICULADO DE 1/4" SBR O MEJOR DE ESPESOR CON BLINDAJE DE ACERO INOXIDABLE MOLDEADO DENTRO DEL EMPAQUE (VULCANIZADO), DEBERÁN DE INCLUIR LA ARANDELA O RONDANA DE ACERO INOXIDABLE. CUANDO SE UTILICE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE LA TUERCA DEBERÁ DE TENER RECUBRIMIENTO DE TEFLÓN.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

30 A LA 34	50	JUEGOS	ABRAZADERA DE REPARACION DE ACERO INOXIDABLE DE 6" DE Ø X 7", 7 1/2 U 8", CON RANGO DE 151 A 163 MM. DEBERÁ DE INCLUIR SELLO CIRCUNFERENCIAL COMPLETO, CON GRAPA DE HIERRO DÚCTIL ASTM A 536 Y O DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 SEGÚN NORMA ASTM A 240, CON BANDA SENCILLA DE ACERO INOXIDABLE 18-8 TIPO 304 CON UN ESPESOR DE 0.81 MM. COMO MÍNIMO, EL PERNO Y LA TUERCA DEBERÁN DE SER COMO MÍNIMO DE 1/2" CON ALEACIÓN ANSI 21.11, EL EMPAQUE DEBERÁ DE SER RETICULADO DE ¼" SBR O MEJOR DE ESPESOR CON BLINDAJE DE ACERO INOXIDABLE MOLDEADO DENTRO DEL EMPAQUE (VULCANIZADO), DEBERÁN DE INCLUIR LA ARANDELA O RONDANA DE ACERO INOXIDABLE. CUANDO SE UTILICE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE LA TUERCA DEBERÁ DE TENER RECUBRIMIENTO DE TEFLÓN.
35 A LA 38	70	JUEGOS	ABRAZADERA DE REPARACION DE ACERO INOXIDABLE DE 6" DE Ø X 7", 7 1/2" U 8", CON RANGO DE 167 A 185 MM. DEBERÁ DE INCLUIR SELLO CIRCUNFERENCIAL COMPLETO, CON GRAPA DE HIERRO DÚCTIL ASTM A 536 Y O DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 SEGÚN NORMA ASTM A 240, CON BANDA SENCILLA DE ACERO INOXIDABLE 18-8 TIPO 304 CON UN ESPESOR DE 0.81 MM. COMO MÍNIMO, EL PERNO Y LA TUERCA DEBERÁN DE SER COMO MÍNIMO DE 1/2" CON ALEACIÓN ANSI 21.11, EL EMPAQUE DEBERÁ DE SER RETICULADO DE ¼" SBR O MEJOR DE ESPESOR CON BLINDAJE DE ACERO INOXIDABLE MOLDEADO DENTRO DEL EMPAQUE (VULCANIZADO), DEBERÁN DE INCLUIR LA ARANDELA O RONDANA DE ACERO INOXIDABLE. CUANDO SE UTILICE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE LA TUERCA DEBERÁ DE TENER RECUBRIMIENTO DE TEFLÓN.
42	5	PIEZAS	ABRAZADERA DE REPARACION DE ACERO INOXIDABLE DE 18" X 8" DE Ø CON RANGO DE 445 A 485 MM. DEBERÁ DE INCLUIR SELLO CIRCUNFERENCIAL COMPLETO, CON GRAPA DE HIERRO DÚCTIL ASTM A 536 Y O DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 SEGÚN NORMA ASTM A 240, CON BANDA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE 18-8 TIPO 304 CON UN ESPESOR DE 1.15 MM. COMO MÍNIMO, EL PERNO Y LA TUERCA DEBERÁN DE SER COMO MÍNIMO DE 5/8" CON ALEACIÓN ANSI 21.11, EL EMPAQUE DEBERÁ DE SER RETICULADO DE ¼" SBR O MEJOR DE ESPESOR CON BLINDAJE DE ACERO INOXIDABLE MOLDEADO DENTRO DEL EMPAQUE (VULCANIZADO), DEBERÁN DE INCLUIR LA ARANDELA O RONDANA DE ACERO INOXIDABLE. CUANDO SE UTILICE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE LA TUERCA DEBERÁ DE TENER RECUBRIMIENTO DE TEFLÓN.

P

Hecho en

43	8	PIEZAS	ABRAZADERA DE REPARACION DE ACERO INOXIDABLE DE 10" DE Ø X 10", CON RANGO DE 245 A 270 MM. DEBERÁ DE INCLUIR SELLO CIRCUNFERENCIAL COMPLETO, CON GRAPA DE HIERRO DÚCTIL ASTM A 536 Y O DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 SEGÚN NORMA ASTM A 240, CON BANDA SENCILLA DE ACERO INOXIDABLE 18-8 TIPO 304 CON UN ESPESOR DE 1.15 MM. COMO MÍNIMO, EL PERNO Y LA TUERCA DEBERÁN DE SER COMO MÍNIMO DE 5/8" CON ALEACIÓN ANSI 21.11, EL EMPAQUE DEBERÁ DE SER RETICULADO DE ¼" SBR O MEJOR DE ESPESOR CON BLINDAJE DE ACERO INOXIDABLE MOLDEADO DENTRO DEL EMPAQUE (VULCANIZADO), DEBERÁN DE INCLUIR LA ARANDELA O RONDANA DE ACERO INOXIDABLE. CUANDO SE UTILICE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE LA TUERCA DEBERÁ DE TENER RECUBRIMIENTO DE TEFLÓN.
44 Y 45	10	JUEGOS	ABRAZADERA DE REPARACION DE ACERO INOXIDABLE DE 10" DE Ø X 12", CON RANGO DE 281 A 302 MM. DEBERÁ DE INCLUIR SELLO CIRCUNFERENCIAL COMPLETO, CON GRAPA DE HIERRO DÚCTIL ASTM A 536 Y O DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 SEGÚN NORMA ASTM A 240, CON BANDA SENCILLA DE ACERO INOXIDABLE 18-8 TIPO 304 CON UN ESPESOR DE 1.15 MM. COMO MÍNIMO, EL PERNO Y LA TUERCA DEBERÁN DE SER COMO MÍNIMO DE 5/8" CON ALEACIÓN ANSI 21.11, EL EMPAQUE DEBERÁ DE SER RETICULADO DE ¼" SBR O MEJOR DE ESPESOR CON BLINDAJE DE ACERO INOXIDABLE MOLDEADO DENTRO DEL EMPAQUE (VULCANIZADO), DEBERÁN DE INCLUIR LA ARANDELA O RONDANA DE ACERO INOXIDABLE. CUANDO SE UTILICE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE LA TUERCA DEBERÁ DE TENER RECUBRIMIENTO DE TEFLÓN.

Sin embargo, debido a que se agotó la cantidad solicitada antes del término de la vigencia del contrato y se tiene la necesidad, según el área requirente, de adquirir más producto, la Unidad Centralizada de compras emite la siguiente:

DETERMINACIÓN

1.- Una vez analizada la petición de fecha 21 de septiembre de 2020, correspondiente la ampliación a cuenta del 20%, del contrato LPL-116 SIAPA-SP-10063949-2020, solicitada por el Ing. Arturo Ramos Reyes, Jefe de la Sección de Almacén, del expediente que nos ocupa, con fundamento en lo descrito en la cláusula Decima Segunda, punto 1. "DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO EN CUANTO A SU MONTO, VOLUMENES, PLAZO Y ALCANCE", así como en los artículos 80 numeral 1 y 81 numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, **bajo responsabilidad del área requirente, se autoriza** la ampliación en el monto y volumen de los bienes adjudicados al licitante Fundidora de Tenayuca S.A. de C.V., con las mismas condiciones de precio, calidad y entrega del contrato LPL-116 SIAPA-SP-

10063949-2020 de fecha 24 de marzo de 2020, para las partidas 1 a la 38 y 42 a la 45, para la adquisición de abrazaderas de reparación respectivamente.

2.- Se acuerda el incremento en el monto y volumen de los bienes solicitados mediante la modificación al contrato vigente, ya que dicha modificación no rebasa el veinte por ciento del monto total adjudicado para las partidas 1 a la 38 y 42 a la 45 y el precio unitario es igual al pactado originalmente como a continuación se describe:

CANTIDAD DE BIENES ADJUDICADOS EN LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 08 PARA LA ADQUISICIÓN DE "ABRAZADERAS DE REPARACIÓN" SIAPA- SP-10063949-2020						MODIFICACIÓN AL CONTRATO EN CUANTO AL INCREMENTO EN LA CANTIDAD SOLICITADA			
Partida	Cantidad	U.M.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Máximo Permitido 20%	Cantidad Solicitada	Importe	Periodo de entrega
1	8	Juegos	ABRAZADERA DE REPARACION DE ACERO INOXIDABLE DE 10" DE Ø X 12", CON RANGO DE 273.05 A 293.37 MM. DEBERÁ DE INCLUIR SELLO CIRCUNFERENCIAL COMPLETO, CON GRAPA DE HIERRO DÚCTIL ASTM A 536 Y O DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 SEGÚN NORMA ASTM A 240, CON BANDA SENCILLA DE ACERO INOXIDABLE 18-8 TIPO 304 CON UN ESPESOR DE 1.15 MM. COMO MÍNIMO, EL PERNO Y LA TUERCA DEBERÁN DE SER COMO MÍNIMO DE 5/8" H CON ALEACIÓN ANSI 21.11, EL EMPAQUE DEBERÁ DE SER RETICULADO DE ¼" SBR O MEJOR DE ESPESOR CON BLINDAJE DE ACERO INOXIDABLE MOLDEADO DENTRO DEL EMPAQUE (VULCANIZADO), DEBERÁN DE INCLUIR LA ARANDELA O RONDANA DE ACERO INOXIDABLE. CUANDO SE UTILICE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE LA TUERCA DEBERÁ DE TENER RECUBRIMIENTO DE TEFLÓN.	\$ 1,386.97	\$ 11,095.76	1.6	1	\$ 1,386.97	13 de octubre de 2020 al 31 de diciembre de 2020

2	7	Juegos	<p>ABRAZADERA DE REPARACION DE ACERO</p> <p>INOXIDABLE DE 12" DE Ø X 12", CON RANGO DE 323.85 A 344.17 MM. DEBERÁ DE INCLUIR SELLO CIRCUNFERENCI AL COMPLETO, CON GRAPA DE HIERRO DÚCTIL ASTM A 536 Y O DE ACERO</p> <p>INOXIDABLE TIPO 304 SEGÚN NORMA ASTM A 240, CON BANDA SENCILLA DE ACERO</p> <p>INOXIDABLE 18-8 TIPO 304 CON UN ESPESOR DE 1.15 MM. COMO MÍNIMO, EL PERNO Y LA TUERCA</p> <p>DEBERÁN DE SER COMO MÍNIMO DE 5/8" CON ALEACIÓN ANSI 21.11, EL EMPAQUE DEBERÁ DE SER RETICULADO DE ¼ SBR O MEJOR DE ESPESOR CON BLINDAJE DE ACERO</p> <p>INOXIDABLE MOLDEADO DENTRO DEL EMPAQUE (VULCANIZADO), DEBERÁN DE INCLUIR LA ARANDELA O RONDANA DE ACERO</p> <p>INOXIDABLE. CUANDO SE UTILICE TORNILLO DE ACERO</p> <p>INOXIDABLE LA TUERCA DEBERÁ DE TENER RECUBRIMIENTO DE TEFLÓN.</p>	\$ 1,617.89	\$ 11,325.23	1.4	1	\$ 1,617.89	13 de octubre de 2020 al 31 de diciembre de 2020
---	---	--------	--	----------------	-----------------	-----	---	----------------	--



SIAPA

Au. Dr. R. Michel 461, Col. Las Conchas
C.P. 44460 Guadalajara, Jalisco
Conmutador 3837 4272
www.siapa.gob.mx

3 y 4	14	piezas	ABRAZADERA DE REPARACION DE ACERO INOXIDABLE DE 3" DE Ø X 7", 7 1/2" U 8", CON RANGO DE 75 A 83 MM. DEBERÁ DE INCLUIR SELLO CIRCUNFERENCI AL COMPLETO, CON GRAPA DE HIERRO DÚCTIL ASTM A 536 Y O DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 SEGÚN NORMA ASTM A 240, CON BANDA SENCILLA DE ACERO INOXIDABLE 18- 8 TIPO 304 CON UN ESPESOR DE 0.51 MM. COMO MÍNIMO, EL PERNO Y LA TUERCA DEBERÁN DE SER COMO MÍNIMO DE 1/2" CON ALEACIÓN ANSI 21.11, EL EMPAQUE DEBERÁ DE SER RETICULADO DE ¼" SBR O MEJOR DE ESPESOR CON BLINDAJE DE ACERO INOXIDABLE MOLDEADO DENTRO DEL EMPAQUE (VULCANIZADO), DEBERÁN DE INCLUIR LA ARANDELA O RONDANA DE ACERO INOXIDABLE. CUANDO SE UTILICE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE LA TUERCA DEBERÁ DE TENER RECUBRIMIENTO DE TEFLÓN.	\$ 420.35	\$ 5,884.90	2.8	2	\$ 840.70	13 de octubre de 2020 al 31 de diciembr e de 2020
-------	----	--------	--	--------------	----------------	-----	---	--------------	---

16-01-2020



SIAPA

Av. Dr. R. Michel 461, Col. Las Conchas
C.P. 44460 Guadalajara, Jalisco
Conmutador 3837 4272
www.siapa.gob.mx

5	10	piezas	ABRAZADERA DE REPARACION DE ACERO INOXIDABLE DE 3" DE Ø X 7", 7 1/2" U 8", CON RANGO DE 80 A 100 MM. DEBERÁ DE INCLUIR SELLO CIRCUNFERENCI AL COMPLETO, CON GRAPA DE HIERRO DÚCTIL ASTM A 536 Y O DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 SEGÚN NORMA ASTM A 240, CON BANDA SENCILLA DE ACERO INOXIDABLE 18-8 TIPO 304 CON UN ESPESOR DE 0.51 MM. COMO MÍNIMO, EL PERNO Y LA TUERCA DEBERÁN DE SER COMO MÍNIMO DE 1/2" CON ALEACIÓN ANSI 21.11, EL EMPAQUE DEBERÁ DE SER RETICULADO DE ¼" SBR O MEJOR DE ESPESOR CON BLINDAJE DE ACERO INOXIDABLE MOLDEADO DENTRO DEL EMPAQUE (VULCANIZADO), DEBERÁN DE INCLUIR LA ARANDELA O RONDANA DE ACERO INOXIDABLE. CUANDO SE UTILICE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE LA TUERCA DEBERÁ DE TENER RECUBRIMIENTO DE TEFLÓN.	\$ 422.79	\$ 4,227.90	2	2	\$ 845.58	13 de octubre de 2020 al 31 de diciembre de 2020
---	----	--------	---	-----------	-------------	---	---	-----------	--

11 de octubre de 2020

6 A LA 10	14	piezas	ABRAZADERA DE REPARACION DE ACERO INOXIDABLE DE 3" DE Ø X 7", 7 1/2" U 8", CON RANGO DE 88 A 94 MM. DEBERÁ DE INCLUIR SELLO CIRCUNFERENCI AL COMPLETO, CON GRAPA DE HIERRO DÚCTIL ASTM A 536 Y O DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 SEGÚN NORMA ASTM A 240, CON BANDA SENCILLA DE ACERO INOXIDABLE 18- 8 TIPO 304 CON UN ESPESOR DE 0.51 MM. COMO MÍNIMO, EL PERNO Y LA TUERCA DEBERÁN DE SER COMO MÍNIMO DE 1/2" CON ALEACIÓN ANSI 21.11, EL EMPAQUE DEBERÁ DE SER RETICULADO DE ¼" SBR O MEJOR DE ESPESOR CON BLINDAJE DE ACERO INOXIDABLE MOLDEADO DENTRO DEL EMPAQUE (VULCANIZADO), DEBERÁN DE INCLUIR LA ARANDELA O RONDANA DE ACERO INOXIDABLE. CUANDO SE UTILICE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE LA TUERCA DEBERÁ DE TENER RECUBRIMIENTO DE TEFLÓN.	\$ 424.49	\$ 5,942.86	2.8	2	\$ 848.98	13 de octubre de 2020 al 31 de diciembr e de 2020
-----------------	----	--------	--	--------------	----------------	-----	---	--------------	---

llenar con...

11 a la 14	14	piezas	<p>ABRAZADERA DE REPARACION DE ACERO INOXIDABLE DE 3" DE Ø X 7", 7 1/2" U 8", CON RANGO DE 101 A 108 MM. DEBERÁ DE INCLUIR SELLO CIRCUNFERENCIAL AL COMPLETO, CON GRAPA DE HIERRO DÚCTIL ASTM A 536 Y O DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 SEGÚN NORMA ASTM A 240, CON BANDA SENCILLA DE ACERO INOXIDABLE 18-8 TIPO 304 CON UN ESPESOR DE 0.51 MM. COMO MÍNIMO, EL PERNO Y LA TUERCA DEBERÁN DE SER COMO MÍNIMO DE 1/2" # CON ALEACIÓN ANSI 21.11, EL EMPAQUE DEBERÁ DE SER RETICULADO DE ¼" SBR O MEJOR DE ESPESOR CON BLINDAJE DE ACERO INOXIDABLE MOLDEADO DENTRO DEL EMPAQUE (VULCANIZADO), DEBERÁN DE INCLUIR LA ARANDELA O RONDANA DE ACERO INOXIDABLE. CUANDO SE UTILICE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE LA TUERCA DEBERÁ DE TENER RECUBRIMIENTO DE TEFLÓN.</p>	\$ 426.19	\$ 5,966.66	2.8	2	\$ 852.38	13 de octubre de 2020 al 31 de diciembre de 2020
------------	----	--------	---	-----------	-------------	-----	---	-----------	--

llevar como n

15 a la 18	37	piezas	ABRAZADERA DE REPARACION DE ACERO INOXIDABLE DE 3" DE Ø X 7", 7 1/2" U 8", CON RANGO DE 95 A 105 MM. DEBERÁ DE INCLUIR SELLO CIRCUNFERENCI AL COMPLETO, CON GRAPA DE HIERRO DÚCTIL ASTM A 536 Y O DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 SEGÚN NORMA ASTM A 240, CON BANDA SENCILLA DE ACERO INOXIDABLE 18-8 TIPO 304 CON UN ESPESOR DE 0.51 MM. COMO MÍNIMO, EL PERNO Y LA TUERCA DEBERÁN DE SER COMO MÍNIMO DE 1/2" CON ALEACIÓN ANSI 21.11, EL EMPAQUE DEBERÁ DE SER RETICULADO DE ¼" SBR O MEJOR DE ESPESOR CON BLINDAJE DE ACERO INOXIDABLE MOLDEADO DENTRO DEL EMPAQUE (VULCANIZADO), DEBERÁN DE INCLUIR LA ARANDELA O RONDANA DE ACERO INOXIDABLE. CUANDO SE UTILICE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE LA TUERCA DEBERÁ DE TENER RECUBRIMIENTO DE TEFLÓN	\$ 418.99	\$ 15,502.63	7.4	7	\$ 2,932.93	13 de octubre de 2020 al 31 de diciembre de 2020
------------	----	--------	--	-----------	--------------	-----	---	-------------	--

Ver con...

19 a la 23	500	Juegos	ABRAZADERA DE REPARACION DE ACERO INOXIDABLE DE 4" DE Ø X 7", 7 1/2 U 8", CON RANGO DE 113 A 120 MM. DEBERÁ DE INCLUIR SELLO CIRCUNFERENCI AL COMPLETO, CON GRAPA DE HIERRO DÚCTIL ASTM A 536 Y O DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 SEGÚN NORMA ASTM A 240, CON BANDA SENCILLA DE ACERO INOXIDABLE 18- 8 TIPO 304 CON UN ESPESOR DE 0.51 MM. COMO MÍNIMO, EL PERNO Y LA TUERCA DEBERÁN DE SER COMO MÍNIMO DE 1/2" CON ALEACIÓN ANSI 21.11, EL EMPAQUE DEBERÁ DE SER RETICULADO DE ¾" SBR O MEJOR DE ESPESOR CON BLINDAJE DE ACERO INOXIDABLE MOLDEADO DENTRO DEL EMPAQUE (VULCANIZADO), DEBERÁN DE INCLUIR LA ARANDELA O RONDANA DE ACERO INOXIDABLE. CUANDO SE UTILICE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE LA TUERCA DEBERÁ DE TENER RECUBRIMIENTO DE TEFLÓN.	\$ 489.78	\$ 244,890.0 0	100	7	\$ 3,428.46	13 de octubre de 2020 al 31 de diciembr e de 2020
---------------	-----	--------	---	--------------	----------------------	-----	---	----------------	---

Llevar con el n



SIAPA

Au. Dr. R. Michel 461, Col. Las Conchas
C.P. 44460 Guadalajara, Jalisco
Conmutador 3837 4272
www.siapa.gob.mx

24 a la 28	500	Juegos	ABRAZADERA DE REPARACION DE ACERO INOXIDABLE DE 4" DE Ø X 7", 7 1/2" U 8", CON RANGO DE 120 A 131 MM. DEBERÁ DE INCLUIR SELLO CIRCUNFERENCI AL COMPLETO, CON GRAPA DE HIERRO DÚCTIL ASTM A 536 Y O DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 SEGÚN NORMA ASTM A 240, CON BANDA SENCILLA DE ACERO INOXIDABLE 18-8 TIPO 304 CON UN ESPESOR DE 0.51 MM. COMO MÍNIMO, EL PERNO Y LA TUERCA DEBERÁN DE SER COMO MÍNIMO DE 1/2" CON ALEACIÓN ANSI 21.11, EL EMPAQUE DEBERÁ DE SER RETICULADO DE ¼" SBR O MEJOR DE ESPESOR CON BLINDAJE DE ACERO INOXIDABLE MOLDEADO DENTRO DEL EMPAQUE (VULCANIZADO), DEBERÁN DE INCLUIR LA ARANDELA O RONDANA DE ACERO INOXIDABLE. CUANDO SE UTILICE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE LA TUERCA DEBERÁ DE TENER RECUBRIMIENTO DE TEFLÓN.	\$ 487.96	\$ 243,980.00	100	100	\$ 48,796.00	13 de octubre de 2020 al 31 de diciembre de 2020
------------	-----	--------	--	-----------	---------------	-----	-----	--------------	--

11 de mayo de 2020



SIAPA

Au. Dr. R. Michel 461, Col. Las Conchas
C.P. 44460 Guadalajara, Jalisco
Conmutador 3837 4272
www.siapa.gob.mx

29	30	Juegos	ABRAZADERA DE REPARACION DE ACERO INOXIDABLE DE 4" DE Ø X 7", 7 1/2" U 8", CON RANGO DE 126 A 138 MM. DEBERÁ DE INCLUIR SELLO CIRCUNFERENCIAL AL COMPLETO, CON GRAPA DE HIERRO DÚCTIL ASTM A 536 Y O DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 SEGÚN NORMA ASTM A 240, CON BANDA SENCILLA DE ACERO INOXIDABLE 18-8 TIPO 304 CON UN ESPESOR DE 0.51 MM. COMO MÍNIMO, EL PERNO Y LA TUERCA DEBERÁN DE SER COMO MÍNIMO DE 1/2" CON ALEACIÓN ANSI 21.11, EL EMPAQUE DEBERÁ DE SER RETICULADO DE ¼" SBR O MEJOR DE ESPESOR CON BLINDAJE DE ACERO INOXIDABLE MOLDEADO DENTRO DEL EMPAQUE (VULCANIZADO), DEBERÁN DE INCLUIR LA ARANDELA O RONDANA DE ACERO INOXIDABLE. CUANDO SE UTILICE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE LA TUERCA DEBERÁ DE TENER RECUBRIMIENTO DE TEFLÓN.	\$ 487.96	\$ 14,638.80	6	6	\$ 2,927.76	13 de octubre de 2020 al 31 de diciembre de 2020
----	----	--------	--	-----------	--------------	---	---	-------------	--

1.6000 000000



SIAPA

Au. Dr. R. Michel 461, Col. Las Conchas
C.P. 44460 Guadalajara, Jalisco
Conmutador 3837 4272
www.siapa.gob.mx

30 a la 34	50	Juegos	ABRAZADERA DE REPARACION DE ACERO INOXIDABLE DE 6" DE Ø X 7", 7 1/2 U 8", CON RANGO DE 151 A 163 MM. DEBERÁ DE INCLUIR SELLO CIRCUNFERENCI AL COMPLETO, CON GRAPA DE HIERRO DÚCTIL ASTM A 536 Y O DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 SEGÚN NORMA ASTM A 240, CON BANDA SENCILLA DE ACERO INOXIDABLE 18- 8 TIPO 304 CON UN ESPESOR DE 0.81 MM. COMO MÍNIMO, EL PERNO Y LA TUERCA DEBERÁN DE SER COMO MÍNIMO DE 1/2" CON ALEACIÓN ANSI 21.11, EL EMPAQUE DEBERÁ DE SER RETICULADO DE ¼" SBR O MEJOR DE ESPESOR CON BLINDAJE DE ACERO INOXIDABLE MOLDEADO DENTRO DEL EMPAQUE (VULCANIZADO), DEBERÁN DE INCLUIR LA ARANDELA O RONDANA DE ACERO INOXIDABLE. CUANDO SE UTILICE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE LA TUERCA DEBERÁ DE TENER RECUBRIMIENTO DE TEFLÓN.	\$ 618.87	\$ 30,943.50	10	10	\$ 6,188.70	13 de octubre de 2020 al 31 de diciembr e de 2020
---------------	----	--------	---	--------------	-----------------	----	----	----------------	---

Hechos conac n



SIAPA

Au. Dr. R. Michel 461, Col. Las Conchas
C.P. 44460 Guadalajara, Jalisco
Conmutador 3837 4272
www.siapa.gob.mx

35 a la 38	70	Juegos	ABRAZADERA DE REPARACION DE ACERO INOXIDABLE DE 6" DE Ø X 7", 7 1/2" U 8", CON RANGO DE 167 A 185 MM. DEBERÁ DE INCLUIR SELLO CIRCUNFERENCI AL COMPLETO, CON GRAPA DE HIERRO DÚCTIL ASTM A 536 Y O DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 SEGÚN NORMA ASTM A 240, CON BANDA SENCILLA DE ACERO INOXIDABLE 18-8 TIPO 304 CON UN ESPESOR DE 0.81 MM. COMO MÍNIMO, EL PERNO Y LA TUERCA DEBERÁN DE SER COMO MÍNIMO DE 1/2" CON ALEACIÓN ANSI 21.11, EL EMPAQUE DEBERÁ DE SER RETICULADO DE ¼" SBR O MEJOR DE ESPESOR CON BLINDAJE DE ACERO INOXIDABLE MOLDEADO DENTRO DEL EMPAQUE (VULCANIZADO), DEBERÁN DE INCLUIR LA ARANDELA O RONDANA DE ACERO INOXIDABLE. CUANDO SE UTILICE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE LA TUERCA DEBERÁ DE TENER RECUBRIMIENTO DE TEFLÓN.	\$ 608.87	\$ 42,620.90	14	14	\$ 8,524.18	13 de octubre de 2020 al 31 de diciembre de 2020
------------	----	--------	--	-----------	--------------	----	----	-------------	--

Kenoy Camacho



SIAPA

Au. Dr. R. Michel 461, Col. Las Conchas
C.P. 44460 Guadalajara, Jalisco
Conmutador 3837 4272
www.siapa.gob.mx

42	5	piezas	ABRAZADERA DE REPARACION DE ACERO INOXIDABLE DE 18" X 8" DE Ø CON RANGO DE 445 A 485 MM. DEBERÁ DE INCLUIR SELLO CIRCUNFERENCIAL AL COMPLETO, CON GRAPA DE HIERRO DÚCTIL ASTM A 536 Y O DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 SEGÚN NORMA ASTM A 240, CON BANDA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE 18-8 TIPO 304 CON UN ESPESOR DE 1.15 MM. COMO MÍNIMO, EL PERNO Y LA TUERCA DEBERÁN DE SER COMO MÍNIMO DE 5/8" CON ALEACIÓN ANSI 21.11, EL EMPAQUE DEBERÁ DE SER RETICULADO DE ¼" SBR O MEJOR DE ESPESOR CON BLINDAJE DE ACERO INOXIDABLE MOLDEADO DENTRO DEL EMPAQUE (VULCANIZADO), DEBERÁN DE INCLUIR LA ARANDELA O RONDANA DE ACERO INOXIDABLE. CUNDO SE UTILICE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE LA TUERCA DEBERÁ DE TENER RECUBRIMIENTO DE TEFLÓN.	\$ 3,388.17	\$ 16,940.85	1	1	\$ 3,388.17	13 de octubre de 2020 al 31 de diciembre de 2020
----	---	--------	---	-------------	--------------	---	---	-------------	--

11 de octubre de 2020



SIAPA

Au. Dr. R. Michel 461, Col. Las Conchas
C.P. 44460 Guadalajara, Jalisco
Conmutador 3837 4272
www.siapa.gob.mx

43	8	piezas	ABRAZADERA DE REPARACION DE ACERO INOXIDABLE DE 10" DE Ø X 10", CON RANGO DE 245 A 270 MM. DEBERÁ DE INCLUIR SELLO CIRCUNFERENCIAL AL COMPLETO, CON GRAPA DE HIERRO DÚCTIL ASTM A 536 Y O DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 SEGÚN NORMA ASTM A 240, CON BANDA SENCILLA DE ACERO INOXIDABLE 18-8 TIPO 304 CON UN ESPESOR DE 1.15 MM. COMO MÍNIMO, EL PERNO Y LA TUERCA DEBERÁN DE SER COMO MÍNIMO DE 5/8" # CON ALEACIÓN ANSI 21.11, EL EMPAQUE DEBERÁ DE SER RETICULADO DE ¼" SBR O MEJOR DE ESPESOR CON BLINDAJE DE ACERO INOXIDABLE MOLDEADO DENTRO DEL EMPAQUE (VULCANIZADO), DEBERÁN DE INCLUIR LA ARANDELA O RONDANA DE ACERO INOXIDABLE. CUNDO SE UTILICE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE LA TUERCA DEBERÁ DE TENER RECUBRIMIENTO DE TEFLÓN.	\$ 1,199.88	\$ 9,599.04	1.6	1	\$ 1,199.88	13 de octubre de 2020 al 31 de diciembre de 2020
----	---	--------	--	-------------	-------------	-----	---	-------------	--

Hecho en

P



SIAPA

Au. Dr. R. Michel 461, Col. Las Conchas
C.P. 44460 Guadalajara, Jalisco
Conmutador 3837 4272
www.siapa.gob.mx

44 y 45	10	Juego s	ABRAZADERA DE REPARACION DE ACERO INOXIDABLE DE 10" DE Ø X 12", CON RANGO DE 281 A 302 MM. DEBERÁ DE INCLUIR SELLO CIRCUNFERENCI AL COMPLETO, CON GRAPA DE HIERRO DÚCTIL ASTM A 536 Y O DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 SEGÚN NORMA ASTM A 240, CON BANDA SENCILLA DE ACERO INOXIDABLE 18- 8 TIPO 304 CON UN ESPESOR DE 1.15 MM. COMO MÍNIMO, EL PERNO Y LA TUERCA DEBERÁN DE SER COMO MÍNIMO DE 5/8" CON ALEACIÓN ANSI 21.11, EL EMPAQUE DEBERÁ DE SER RETICULADO DE ¼" SBR O MEJOR DE ESPESOR CON BLINDAJE DE ACERO INOXIDABLE MOLDEADO DENTRO DEL EMPAQUE (VULCANIZADO), DEBERÁN DE INCLUIR LA ARANDELA O RONDANA DE ACERO INOXIDABLE. CUANDO SE UTILICE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE LA TUERCA DEBERÁ DE TENER RECUBRIMIENTO DE TEFLÓN.	\$ 1,391.64	\$ 13,916.40	2	2	\$ 2,783.28	13 de octubre de 2020 al 31 de diciembr e de 2020
------------	----	------------	---	----------------	-----------------	---	---	----------------	---

SUBTOTAL	\$
L	677,475.43
I.V.A.	\$
	108,396.07
TOTAL	\$
	785,871.50

SUBTOTAL	\$
L	86,561.86
I.V.A.	\$
	13,849.90
TOTAL	\$
	100,411.76

13%

Henry Gama



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO



SIAPA

Au. Dr. R. Michel 461, Col. Las Conchas
C.P. 44460 Guadalajara, Jalisco
Conmutador 3837 4272
www.siapa.gob.mx

3- Notifíquese el contenido del presente documento a la empresa Fundidora de Tenayuca S.A. de C.V., por conducto de su Representante Legal; al Área Requirente; y a la Dirección Jurídica del SIAPA, para la formalización de la modificación al monto y volumen autorizado en este documento y demás efectos legales y administrativos correspondientes.

Mtro. Arturo Iñiguez González
Ejecutivo de Jurídico
Encargado del Despacho de la Sección
de Adquisiciones
y de la Unidad Centralizada de Compras

Lic. Kendy Lizbeth Coral Rodríguez
Analista Jurídico

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACUERDO DE AMPLIACIÓN A CUENTA DEL 20%
DEL CONTRATO LPL-116 SIAPA-SP-10063949-2020

c.c.p. Dirección de Administración para su conocimiento.
c.c.p. Subdirección de Suministros y Almacén. Para su conocimiento.
c.c.p. Órgano Interno de Control. Para su conocimiento



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO